

Приложение
к паспорту доступности
объекта социальной
инфраструктуры

Утверждён:
директор МБОУ ООШ № 21
Н.Н. Штета
Приказ № 99/1 от 05.07.2022г.



ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
МБОУ ООШ № 21 на 2022 – 2030гг.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятия в тыс.рублей	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к зданию						
1.1.	Остановка общественного транспорта отсутствует в п. Герб					
1.2.	На пути движения цементное покрытие частично разрушено, имеются ямы глубиной до 0,03м		Ремонт цементного покрытия	25 тыс. рублей	2023 г.	
	Место отдыха оборудовано скамейками без навеса		Строительство навеса	10 тыс. рублей	2025г.	
1.3.	Отсутствует схема движения к объекту. Частично разрушен тротуар с бордюром.		Разместить схему движения к объекту. Заасфальтировать дорогу по маршруту до объекта. Восстановить тротуар с бордюром.	500 тыс. рублей	2028 г.	

2. Входы в здание					
2.1.	Главный вход в здание ДУ, отсутствуют пандус и поручни	Установка пандуса и поручней	150 тыс. рублей	2024г.	
2.2.	Перед открытой лестницей нет предупредительных тактильных полос 0,8-0,9 м шириной 0,3-0,5 м	Приобретение предупредительных тактильных полос	5 тыс. рублей	2025 г.	
2.3.	Высота порога у наружной двери 0,05 м. (норма 0,014)	Демонтаж порога	5 тыс. рублей	2026г.	
3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
3.1.	На верхней, внешней поверхности поручней перил нет рельефных обозначений этажей, а также предупредительных полос об окончании перил	Приобретение рельефных предупредительных поло	5 тыс. рублей	2027г.	
3.2.	Отсутствует устройство визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ	Установка устройства визуальной или текстово связи. Приобретение эвакуационных знаков в соответствии ГОСТ	7 тыс. рублей	2027г.	
4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг)					
4.1.	Информирующие обозначения помещений: — дублирование рельефными знаками (рядом с дверью, со стороны дверной ручки) – отсутствует	Установка рельефных знаков	8тыс. рублей	2030г.	
4.2.	Отсутствуют места для приема инвалидов и МГН. Выключатели и розетки расположены на высоте 1,5м	Установка информирующих обозначений помещений Мест для приема инвалидов. Выключатели и розетки расположить на нужной высоте.	35тыс. рублей	2025г.	
5. Санитарно-гигиенические помещения.					
5.1.	Специально оборудованные	Оборудовать	500 тыс.рублей	2030г.	

	санитарно-гигиенические помещения для МГН отсутствуют		универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями			
6. Система информации на объекте						
6.1.	Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства информации		Установить визуальные, акустические, тактильные средства информации	70 тыс. рублей	2030г.	
Итого:				1 320 000 тыс.рублей		

Члены комиссии:

Директор  Н.Н. Штрапа
 Завхоз  О.В. Романюк
 Председатель УС  Н.Н. Певцова